

## DIN EN 13084-1 Zustandsüberwachung für Schornsteine, Schornsteinprüfung, Schornsteininspektion, Schornsteingutachten

Wir bieten Ihnen folgende gutachterlicher Leistungen an:

Freistehende Schornsteine / Industrieschornsteine sind Spezialbauwerke mit hohen Anforderungen an die Betriebssicherheit und Verkehrssicherheit.

Die DIN EN 13084 – Freistehende Schornsteine, ist in Dt. durch die oberste Baubehörde der Bundesländer als technische Baubestimmung eingeführt und somit Bauvorschrift / Prüfvorschrift. Daraus ergibt sich die wiederkehrende Prüfpflicht mindestens im Abstand von 2 Jahren festgelegt ist. >>> Die gilt auch für stillgelegte Industrieschornsteine.

Als weitere akt. Grundlage der Zustandsüberwachung gelten:

- ▣ DIN EN 1993-3.2; DIN EN 1993-3.2 NA – Stahlschornsteine
- ▣ DIN 1056 – Tragrohre aus Mauerwerk

Frühere Bezeichnungen: Schornsteinprüfung nach DIN 4133 / Kaminprüfung nach DIN 4133

weitere Infos ... **Hinweisblatt zu DIN EN 13084-1**

Unsere langjährigen Erfahrungen zeigen, dass es vorteilhaft ist, mit diesen Prüftätigkeiten **unabhängige Bausachverständige** für das „Spezialgebiet-Industrieschornsteine“ einzusetzen.

### **Ihre Vorteile:**

- ▣ Der Instandhaltungs- bzw. Instandsetzungsaufwand für diese Spezialbauwerke wird realistisch und effektiv beurteilt.
- ▣ Die Ausführung der Spezialarbeiten kann für den Auftraggeber entsprechend vor Ort am Schornstein überprüft und bewertet werden.

### **Was können wir konkret für Sie tun?**

- ▣ Durchführung Zustandsüberwachung / Schornsteinprüfung / Schornsteininspektion
- ▣ Bautechnische Bestandsaufnahme
- ▣ Erstellung des Instandsetzungskonzepts
- ▣ Technischen Kontrolle der Ausführung

